

Fiche produit Millet-Culinor

PORTIQUE TOURNANT SEIGNOSSE



Portique avec structure métallique et habillage bois traité autoclave classe IV ou III.

H. de passage 2.5 m ou 3mm (pouvant être réguler à moindre hauteur par bavette bois **en option**).

Largeur de passage 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10m.

Ouverture à 90°.

Conception :

Poteaux métalliques en 120x120x4. Fût de rotation en diam. 101x10mm.

Fixation sur platines de 400x400x10 ou 15mm avec tiges de scellement fournies.

Habillage bois de section 164x164mm.

Blocage par tige traversante en inox de diam. 25 soudée à une chaîne et blocage par cadenas titan.

FABRICANT



2 Lisses en bois section 190x70 avec bandes rétro réfléchissantes rouge sur tôle galva.

Fixation de la lisse par platines métalliques.

Tirants de maintien à partir de 6m.

Options : Support et panneau limiteur de hauteur Diam. 650. Bavette bois et bandes réfléchissantes rouges. Fermeture par cadenas clé triangle.



Cadenas titan



Bavette équipée de chaînettes (en option)



Détail platine et cadenas pompier

SARL MILLET CULINOR

www.millet-culinor.com

FABRICANT
Mobilier Urbain Espaces verts
Matériel festif
Aménagement Intérieur Extérieur
Communication
Affichage Exposition

Route de Mauléon - 65370 TROUBAT
Tél. 05 62 39 25 51 - Fax 05 62 39 22 55
E-mail : millet@millet-culinor.com



Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, il peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.

(Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes

-