



# Fiche produit Millet-Culinor

Site : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

Email : [millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)

## Barrière tournante en bois rondin Castellane

### CONCEPTION :



**Barrière en bois rondin en pin traité classe IV autoclave.**

\*Poteaux en rondin diam. 140mm

Lisse en rondin diam. 140mm en lamellé collé

\*Renfort sous lisse en rondin diam. 100mm

\*Pivotement sur ferrures galvanisées ou laquées (à préciser)

\*2 Poteaux de réception en rondin diam. 140mm (position ouverte ou fermée)

\*Blocage sur chaque poteaux de réception, par tige traversante inox diam. 20mm et fermeture par CADENAS TITAN en U

\*Boulonnerie galvanisée ou inox  
Prévoir plots béton de 0.60x0.60xH. 0.70m sur le poteau principal et 0.40x0.40xH. 0.50m sur les poteaux de réception

Scellement direct

Livraison sur palette (Déchargement par chariot élévateur conseillé)

Livrée entièrement montée

### DIMENSION et Poids :



L. 3 x HHS 1m 168 kg

L. 4 x HHS 1m 178 kg

L. 5 x HHS 1m 188 kg

L. 6 x HHS 1m 198 kg



### FINITION :

**Pin traité classe IV autoclave.**



### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



### CONSEIL ET INFORMATION :



Le bois travaille avec le temps suivant le climat -Pensez à revisser les boulons pour éviter le jeu dû à ce phénomène.

### OPTIONS :



\*Lot de 3 Platinés métalliques à fixer au sol par spit ou tiges de scellement (1 Platine de 400x400x10mm pour le poteau principal et 2 Platinés de 200x200x10mm pour les poteaux de réception)

\*Fermeture par cadenas clé triangle

\*Bandes rétroréfléchissantes rouges

### En image :



Modèle Castellane à sceller



Détail Charniere pivotante



Modèle Castellane sur platine (en option) ferrure galva avec câble de renfort (en option ou compris pour les grandes longueurs)



Modèle à sceller avec câble de renfort et bande rétro réfléchissante (en option)



**SARL MILLET CULINOR**

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786



### Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.  
( Fissures et fentes - Moisissures etc....)

### Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

**Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes -**