



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Barrière tournante bois avec automatisme Bahamas

CONCEPTION :



- Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave
- Poteau principal acier section 150x150x4mm (pour une meilleure tenue) avec habillage bois, monté sur platine de 400x400mm
- Lisse en lamellé collé section 160x80mm
- Renfort sous lisse en bois section 160x80mm
- Livrée avec 1 poteau de soutien section 140x140mm sans blocage, monté sur platine de 300x300mm
- La rotation s'effectue par une tige qui traverse l'axe du poteau principal
- Motorisation CAME avec armoire de commande Ouverture et fermeture par télécommande ou digicode A Préciser à la demande
- Motorisation installée et testée en amont avant le départ en atelier
- Prêt à raccorder à votre installation sur site (restant à votre charge)
- Notice de branchement fournie et N° d'assistance à la mise en service pour toute aide (Assistance technique : 0 825 825 874)
- Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau
- Sens d'ouverture à indiquer au moment de la commande

OPTIONS :



- Système d'ouverture autre sur demande
- Bandes rétro réfléchissantes rouges pouvant être mises sur la lisse
- Boucle magnétique



En image :



Barrière tournante en bois avec automatisme

DIMENSION :



- Larg. de passage : 3 - 4 - 5 et 6m
- Hauteur Hors sol 1m

Poids :



Non communiqués

Motorisation :



Détail de la motorisation CAME :

- Motoréducteur réversible en 230V - Vérin AXO 24V
- Armoire de commande 1 vantail
- Feu clignotant à LED 120/230V avec support de fixation
- Jeu(x) de photocellules portée 10m
- Colonnnette(s) porte photocellules PVC Ral 9006 H. 0.50m
- Carte de radio fréquence embrochable en 868.35MHZ
- 1 Télécommande 2 canaux multi-fonctions 868.35MHZ
- Câble pour antenne
- Antenne en 868.35MHZ
- Système de sécurité par clé triangle pompier 11mm

CONSEILS ET INFORMATIONS :



Le bois travaille avec le temps suivant le climat -Pensez à revisser les boulons pour éviter le jeu dû à ce phénomène.

Montage et livraison :



- Notice fournie à la livraison
- Transport en direct Prévoir un chariot élévateur pour le déchargement par côté.

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55



LE BOIS

Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.

(Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes

-