



# Fiche produit Millet-Culinor

Site : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

Email : [millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)

## Corbeille lames bois exo Sirius 70L

### CONCEPTION :



#### 2 Modèles :

##### MODELE AVEC COUVERCLE ET SEAU :

Ossature galvanisée.  
Seau en tôle Ep. 10/10ème galva avec poignées  
Décor lames bois exotique Section 105 Ep.20mm  
Remplissage par dessus  
Couvercle compris  
Fixation par chevilles et tirefonds

##### MODELE SANS COUVERCLE ET SANS SEAU :

Ossature galvanisée  
Rebord en cornière avec sandow pour fixation du sac poubelle  
Décor lames bois exotique Section 105 Ep. 20mm  
Remplissage par dessus  
Fixation par chevilles et tirefonds

### DIMENSION et Poids :



L. 39 x 39 x H. 70cm  
Capacité 70L  
Poids 45Kg



### FINITION :



Décor lames bois exotique Section 105 Ep.20mm  
  
Seau en tôle galva

### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

### OPTIONS :

\*



### En image :



Corbeille ames bois exo Sirius



Corbeille avec seau intégré



### SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon  
65370 Troubat  
Tel : 05-62-39-25-51



### Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.  
( Fissures et fentes - Moisissures etc....)

### Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

**Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes**

-